

通学路危険箇所一覧

恵那西中学校

平成31年2月現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 槇ヶ根浜松線	長島町・恵那峡CC松コース7番～8番ホールにかけての西側の市道と隣接する池との間	自転車通学をする生徒の内、永田方面の一部と三郷方面から登校する生徒が道路の左側通行をする際、ゴルフ関連の自動車等とのすれ違いざまに池に落下する危険がある。自転車通学者には通行車両への注意と徐行を呼びかけている。保護者の中からも改善の要望が出ている。	転落防止用柵設置	恵那市
市道 槇ヶ根浜松線 市道 長島町333号線	富川化学工業東交差点（西中からの出口）	保護者や地域の方も見通しの悪さを気にしており、樹木の伐採などを検討している。登校時の交通量が多く、自転車も三郷方面より下り坂となる。見通しが悪く、横断歩道もない。歩道と車道を区別する白線が消えており、ひきなおしてほしい。	区画線の引き直し 道路改良整備	恵那市
市道 三郷町27号線	恵那市長島町中野（恵那峡CCカート道をくぐり、北山溜池に出るT字路）	永田方面から自転車登校をする際、一旦停止の標識がないので飛び出す危険在り。三郷方面を行き来する車両も多い。一旦停止の標識、左右が見えるカーブミラーの設置をしてもらいたい。	区画線の引き直し及び カラー舗装	恵那市