

通学路危険箇所一覧

飯地小学校

平成31年2月現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 飯地中野方線	各務造園の古い家と横の道	ガードレールがなく下に滑り落ちそう。白線の幅が狭い。台に乗って遊ぶと危険。道の端を歩かない、台に乗らないよう指導している。道の端を歩かない、台に乗らないよう話す。東側白線がなく児童と自動車のすれ違いが危険である。	道路側溝の有蓋化の実施 路側線引き直し	恵那市
市道 飯地町28号線	飯地振興事務所裏(通学路)	通学路の舗装が大変傷んでいます。 大半の生徒が道路の真ん中を通行しています。	舗装の修繕	恵那市