

通学路危険箇所一覧

武並小学校

平成31年2月現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道418号と 県道 武並土岐多治見線	武並町竹折上野第三区 内	横断歩道は設置されているが、朝の交通量が多く、速度の速い車もあり、危険。	横断歩道の位置変更 ガードパイプの設置	岐阜県
県道 武並土岐多治見 線	武並町竹折	JR武並駅へのアクセス道路、国道19号の抜道になっており、通学時の交通量が多く、道路も狭いため、危険。	カラー舗装 路肩拡幅	岐阜県
市道 武並162号線	武並町竹折陽光自治会 内	国道19号への抜け道となり、朝の通勤時刻には速度の速い車が通り危険。歩道やガードレール等もない。	区画線引き直し	恵那市