

通学路危険箇所一覧

武並小学校

平成29年6月時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 武並土岐多治見線	武並町竹折	JR武並駅へのアクセス道路、国道19号の抜道になっており、通学時の交通量が多く、道路も狭いため、危険。	カラー舗装 路肩拡幅	岐阜県
国道418号と 県道 武並土岐多治見線	武並町竹折上野第三区内	横断歩道は設置されているが、朝の交通量が多く、速度の速い車もあり、危険。	横断歩道の位置変更 ガードパイプの設置	岐阜県