

## 通学路危険箇所一覧

飯地小学校

平成29年6月時点

| 路線名        | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容                                                                                               | 対策内容                   | 事業主体 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 市道 飯地町28号線 | 飯地振興事務所裏(通学路) | 通学路の舗装が大変傷んでいます。<br>大半の生徒が道路の真ん中を通行しています。                                                                  | 舗装の修繕                  | 恵那市  |
| 市道 飯地中野方線  | 各務造園の古い家と横の道  | ガードレールがなく下に滑り落ちそう。白線の幅が狭い。台に乗って遊ぶと危険。道の端を歩かない、台に乗らないよう指導している。道の端を歩かない、台に乗らないよう話す。東側白線がなく児童と自動車のすれ違いが危険である。 | 道路側溝の有蓋化の実施<br>路側線引き直し | 恵那市  |