

通学路危険箇所一覧

串原中学校

平成29年6月時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 大竹松本線	岩倉坂～松本間	山肌がむき出しで雨等で落石が多い。いつ崩れるかわからない。バス通学のバス路線となっている。通学路調査の時、指摘を受けている。地域でも気をつけていただいている。	法面の整備	恵那市